

Beschreibung der Reparatur-/Serviceleistung für ROTAX FR 125 MAX/JuniorMAX		Multiplikator
Motor	abbauen, aufbauen (vom Kart)	0,80
Motor	reinigen	0,20
Motor	zerlegen, zusammensetzen	1,60
Ansauggeräuschdämpfer	reinigen/Teile erneuern	0,40
Vergaser	reinigen/Teile erneuern	0,40
Benzinpumpe	reinigen/erneuern	0,30
Kühler	komplett erneuern	0,20
Auspuffanlage	komplett erneuern	0,20
Auspuffendämpfer	Teile erneuern	0,30
Auspuffstutzen	reinigen/Teile erneuern	0,20
Auslaßschieber	reinigen/Teile erneuern	0,40
Startknopf, An/Aus-Schalter	erneuern	0,10
Kabelbaum	erneuern	0,30
Batterie, Batteriehalter	erneuern	0,10
Zündtransformator	erneuern	0,10
Geber	erneuern	0,10
Elektrostarter	komplett erneuern	0,20
Elektrostarter	Teile erneuern	0,50
Motorritzel, Kupplungstrommel	erneuern	0,50
Starterkranz, -getriebe	erneuern	0,70
Fliehkewichte	erneuern	0,90
Membranen	erneuern	0,20
Wasserdeckel, Thermostat	erneuern	0,20
Zylinderkopf	reinigen/erneuern	0,30
Kolben	erneuern	0,50
Zylinder und Kolben	erneuern	0,70
Ausgleichsgetriebe	erneuern	0,40
Getriebeöl	erneuern	0,20
Pleuelsatz	erneuern	0,50
Hauptlager, Simmerringe	erneuern	1,00
Plombierung	vermessen, prüfen	0,40

Beschreibung der Reparatur-/Serviceleistung für ROTAX FR 125 MAX-DD2		Multiplikator
Motor	abbauen, aufbauen (vom Kart)	1,00
Motor	reinigen	0,20
Motor	zerlegen, zusammensetzen	1,80
Ansauggeräuschdämpfer	reinigen/Teile erneuern	0,40
Vergaser	reinigen/Teile erneuern	0,40
Benzinpumpe	reinigen/erneuern	0,20
Kühler	komplett erneuern	0,20
Auspuffanlage	komplett erneuern	0,20
Auspuffendämpfer	Teile erneuern	0,30
Auspuffstutzen	reinigen/Teile erneuern	0,20
Auslaßschieber	reinigen/Teile erneuern	0,40
Startknopf, An/Aus-Schalter	erneuern	0,10
Kabelbaum	erneuern	0,30
Batterie, Batteriehalter	erneuern	0,10

Zündtransformator	erneuern	0,20
Geber	erneuern	0,10
Elektrostarter	komplett erneuern	0,20
Elektrostarter	Teile erneuern	0,50
Primärrad, Kupplungstrommel	erneuern	0,60
Starterkranz, -getriebe, Ausgleichswelle	erneuern	0,80
Fliehkewichte	erneuern	0,90
Membranen	erneuern	0,20
Wasserdeckel, Thermostat	erneuern	0,20
Zylinderkopf	reinigen/erneuern	0,30
Kolben	erneuern	0,50
Zylinder und Kolben	erneuern	0,70
Wasserpumpenwelle, Simmerringe	erneuern	0,30
Getriebeöl	erneuern	0,20
Pleuelsatz	erneuern	0,50
Hauptlager, Simmerringe	erneuern	1,00
Plombierung	vermessen, prüfen	0,60
Antriebsflansch	reinigen/Teile erneuern	0,70
Lenkradaufnahme, Schaltwippe	erneuern	0,20
Gangseilzüge	erneuern	0,20
Primärübersetzung	ändern/erneuern	0,40

Der Preis der Serviceleistung ergibt sich aus dem jeweiligen Stundensatz in EUR inkl. MwSt. und dem angegebenen Multiplikator.